

2023年广西锡山矿业有限公司大新分公司在用设备安全检测检验报告

序号	委托/受检单位	检测设备名称及型号	报告编号	检测人员	检测日期	检测结果	备注
1	广西锡山矿业有限公司大新分公司	钢丝绳 6×19S+FC	GCY·GSS0004- 2023 (F)	吴峻峰、董嵇聪	2023. 3. 20	合格	
2	广西锡山矿业有限公司大新分公司	钢丝绳 6×19S+FC	GCY·GSS0005- 2023 (F)	吴峻峰、董嵇聪	2023. 3. 22	合格	
3	广西锡山矿业有限公司大新分公司	钢丝绳 6×19S+FC	GCY·GSS0006- 2023 (F)	吴峻峰、董嵇聪	2023. 3. 24	合格	
4	广西锡山矿业有限公司大新分公司	螺杆空气 压缩机 LU110-8G	GCY·KYJ0001- 2023 (F)	张学霖、吴峻峰	2023. 1. 5	合格	
5	广西锡山矿业有限公司大新分公司	螺杆空气 压缩机 LU110-8G	GCY·KYJ0002- 2023 (F)	张学霖、吴峻峰	2023. 1. 5	合格	
6	广西锡山矿业有限公司大新分公司	螺杆空气 压缩机 LU132-8G	GCY·KYJ0003- 2023 (F)	张学霖、吴峻峰	2023. 1. 5	合格	
7	广西锡山矿业有限公司大新分公司	螺杆空气 压缩机 LU75-8G	GCY·KYJ0004- 2023 (F)	张学霖、吴峻峰	2023. 1. 6	合格	
8	广西锡山矿业有限公司大新分公司	螺杆空气 压缩机 BK110-8GH	GCY·KYJ0005- 2023 (F)	吴峻峰、张学霖	2023. 1. 5	合格	
9	广西锡山矿业有限公司大新分公司	螺杆空气 压缩机 LU75-8G	GCY·KYJ0006- 2023 (F)	吴峻峰、张学霖	2023. 1. 5	合格	
10	广西锡山矿业有限公司大新分公司	螺杆空气 压缩机 LU75-8G NC	GCY·KYJ0007- 2023 (F)	吴峻峰、张学霖	2023. 1. 5	合格	

现场照片



现场检测日期： 检测员：张学霖、吴峻峰
2023. 1. 5-2023. 1. 6